

Příklad 1

Stručně charakterizujte oceli s následujícím označením:

S235JR
Y1170C
P355NL
S355M
B500N
P310N
R0900Mn
S275J2G3
S690QL
P355NL
L555QB
S355J2W
E360
H420M
B500N
DD11
TH50
T620
Y1570C

Příklad 2

Stručně charakterizujte oceli s následujícím označením:

HS18-0-1
HS 12-1-5-5
X6CrAl13
X20Cr13
X3CrNiMo 17-13-3
11SMn 30
C45E4
C105U