

Úkoly: Únava

- 1) Sestrojte závislost $\sigma_a = f(N_f)$,
- 2) Jakou rovnici použijete pro popis závislosti?
- 3) Určete mez únavy

σ_a [MPa]	N_f [-]
90	77426368
94	21544347
97	16681005
100	7262918
101	2296736
101	4948168
110	1376857
110	2966349
117	599484
118	383119
125	337115
133	244844
149	49482
150	40842